

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Thisted Kommune
SNEDSTED BØRNEHAVE

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 16



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: mar. 06, 2024

Rapportnr.: SDR1770

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. bel

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Thisted Kommune	Kundenr.	99172121
Adresse	Kirkevej 9	Kontaktperson	Bjarne Kim Karlsen
Forstad/by		Kontakttilf.	2338 7600
Postnr./By	7760 / Hurup	E-mail	BKK@thisted.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Thisted Kommune\Snedsted Børnehave (24378089)		Adresse: Øster alle 15, Snedsted. 7752			Side 3
Kontaktperson: Bjørn		E-mail: bbt@thisted.dk		Telefon: 24378089	
Risikovurdering	7	7	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Thisted Kommune\Snedsted Børnehave (24378089)

Adresse: Øster alle 15, Snedsted. 7752



Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse med legebord
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Rutsjebane
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Vikingskib
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Nikostine ApS

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Tunnel
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Flerpunktsvippe
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Producent: Larsløj

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Legesystem
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
Producent: Larsløj

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Nikostine ApS

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse med køkken
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Rutsjebane
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Nikostine ApS

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Nikostine ApS

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Bil
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Nikostine ApS

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Hængekøjestolper
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Nikostine ApS

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Etpunktsophængt gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2d - Ét punktsophængt (type 3)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Sandkasse med legebord, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
 Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Sandkasse med legebord
 Redskabsnr.: 24378089.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn




Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Viste stolpe er løs og i forfald med råd. Den bør fjernes.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er råd i flere stolper ved terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er råd og slid i enkelte brædder på hegnet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b -
 Terrænrutsjebane
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Rutsjebane
 Redskabsnr.: 24378089.9
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Kunststof/træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Siddeområdet mangler på rutsjebanen. Alle rutsjebaner skal have et siddeområde med en længde på mindst 350 mm. EN1176 Del 3 Pkt. 4.3.1 Længde og vinkel
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Rutsjebanen mangler et udløbsområde. Alle rutsjebaner skal være forsynet med et udløbsområde er tager farten af brugerens bevægelse. EN1176 Del 3 Pkt. 4.5 Udløbsområde	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 24378089.6
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler to brædder på taget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave**

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 24378089.13
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er råd i flere brædder ved terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


 Redskab - Vikingskib, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Vikingskib
 Redskabsnr.: 24378089.10
 Producent: Nikostine ApS
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 650 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er begyndende råd i et knastul.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Tunnel, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Tunnel
 Redskabsnr.: 24378089.4
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Beton
 Fri faldhøjde: 500 mm
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Rørets indvendige diameter er for lille. Den indvendige diameter på tunneller der er åbne i en ende skal være min. 750mm, og ikke være >2000mm lange. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.4 Fastklemning af hele kroppen Tabel 1	
Status	Åben	
Bemærkninger	Åbningen er målt til 40 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Flerpunktsvippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)

Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Flerpunktsvippe
 Redskabsnr.: 24378089.14
 Producent: Larsløj
 Materiale: Kunststof/Metal
 Fri faldhøjde: 500 mm
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er rust på fjedrene.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Legesystem
 Redskabsnr.: 24378089.3
 Producent: Larsløj
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 2.250 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Udstrækningen er her beregnet til 183 cm. Og ved de to platforme er det 150 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Gyng
 Redskabsnr.: 24378089.7
 Producent: Nikostine ApS
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.250 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er slid i alle fire kædeovetræk.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


**Redskab - Sandkasse med køkken, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
 Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave**

Navn: Sandkasse med køkken
 Redskabsnr.: 24378089.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er råd i flere stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b -
 Terrænruksjebane
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave**

Navn: Rutsjebane
 Redskabsnr.: 24378089.5
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er mange slaghuller på rutsjebanen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Gyng
 Redskabsnr.: 24378089.8
 Producent: Nikostine ApS
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.250 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er slid i alle fire kædeovertræk.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave**

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 24378089.15
 Producent: Nikostine ApS
 Materiale: Træ
 Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Bil, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave**

Navn: Bil
Redskabsnr.: 24378089.12
Producent: Nikostine ApS
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 400 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Hængekøjestolper, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave**

Navn: Hængekøjestolper
Redskabsnr.: 24378089.11
Producent: Nikostine ApS
Materiale: Robinia

Småbørn
Store børn
Unge

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Etpunktsophængt gyngesæde, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngesæde/1.2d - Étpunktsophængt (type 3)
Beliggenhed - Thisted Kommune\Snedsted Børnehave

Navn: Etpunktsophængt gyngesæde
Redskabsnr.: 24378089.16
Producent: Ukendt producent
Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.600 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5